



# De hyppigste fejl fundet ved syn af marksprøjter

Sprøjteboom.....	29 procent
Væsketank og kemipåfyld.....	18 procent
Dyser.....	12 procent
Rør og slanger.....	11 procent
Betjening, målesystem og regulering.....	9 procent
Filtre.....	8 procent
Kraftoverføring.....	6 procent
Væskepumpe.....	5 procent
Omrøring.....	1 procent
Luftblæser.....	0 procent

(Kilde: Miljøstyrelsen)